






24120300271311

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO									
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS									
ATIVACÃO	<input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	<input type="checkbox"/>	CONCERTO	<input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA	<input type="checkbox"/>
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR - CRPO FO/ 2º RPMON/ 3º ESQD						UNIDADE: 2º RPMON/ 3º ESQD			
LOCAL DE INSPEÇÃO: RUA RAFAEL GONÇALVES, 1923, COHAB - 3º ESQD						DATA: 19/11/2024			
PROCESSO Nº:						ASSUNTO: DESCARGA DE VTR			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO					4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: IUW 6272					ITENS AVALIADOS				
PREFIXO: 9187					Bom				
TIPO/MARCA: CAMIONETA / RENAULT					Regular				
MODELO: DUSTER 16 E 4X2					Péssimo				
COR: BRANCA					Falta (QUANT)				
CHASSI: 93YHSR7P5EJ880307					1- MOTOR				
ANO DE FAB.: 2013					2- AGREGADOS MOTOR				
RENAVAM: 586873554					3- CAIXA/CÂMBIO				
POTÊNCIA: 110 CV					4- AGREGADOS CAIXA				
QUILOMETRAGEM: 180.844					5- SISTEMA DIREÇÃO				
COMBUSTÍVEL: <input checked="" type="checkbox"/> FLEX <input type="checkbox"/> GÁS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC					6- SISTEMA DE FREIOS				
Nº DO MOTOR: K4MD694Q119952					7- SISTEMA ELÉTRICO				
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				
PARADO MOTIVO: MOTOR COM PROBLEMAS MEC.					9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					10- SIST. ARREFECIMENTO				
USO DE PEÇAS P/OUTRA VTR <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					11- AGREGADOS SIST. ARREF.				
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?					12- SISTEMA SUSPENSÃO				
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?					13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				
					14- CARROCERIA				
					15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				
					16- BANCOS				
					17- FORRAÇÕES				
					18- DIFERENCIAL				
					19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):									
VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 49.028,00									
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
C O N C L U S ã O : SOLICITO A DESCARGA DA REFERIDA VTR CONFORME ART. 15. I, a, DA NORMATIVA Nº 04 DE 29 DE MARÇO DE 2022 / SEC. PLANEJAMENTO - RS									
Nos termos da Instrução Normativa 04 de 29 de março de 2022, declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)			Responsável Técnico: SR. ALÍPIO NUNES DO ESPIRITO SANTO CPF: 191.718.540-53 			Responsável 1: 1º TEN PM LEANDRO MOREIRA BARCELLOS Matrícula: 2692643 			
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			Data da publicação da CAVE: BI nº 00186, de 27 de setembro De 2024			Responsável 2: 2º SGT PM CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA Matrícula: 3143791 