

Vistoria **AFW7529** foi alterada.

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200
Tel: (11) 98464-1750 |

**LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR**

Numeração: 00002477

**CORSA WIND - GM**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 21/05/2025 15:15

Data Vistoria: 21/05/2012 15:15

Cliente:Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59****Dados do proprietário:**Proprietário: **DANIEL NATA VIEIRA**CPF/CNPJ: **8398576910****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **CORSA WIND - GM**Ano Fab / Modelo: **1996/1996**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **AFW7529**UF/Cidade Placa: **SC/MAFRA**Nr Motor: **B10NZ31185885**Nr Motor BIN: **B10NZ31185885**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**Nr Chassi: **9BGSC08WTTTC696390**Nr Chassi BIN: **9BGSC08WTTTC696390**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **A34853W453**Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Vermelho**Cor BIN: **Vermelho**Tem KIT GNV: **Não****Observação:****Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 500,00 (quinhentos reais)**

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.





FRENTE



PLACA



TRASEIRA

	
CHASSI	MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002477

Placa: AFW7529

Data Impressão: 21/05/2025 15:15

Nr Motor: B10NZ31185885

Nr Chassi: 9BGSC08WTTTC696390

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMÓVEL
Placa	AFW7529	Renavam	648682277
Chassi	9BGSC08WTTTC696390	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B10NZ31185885	Nr Caixa Câmbio	A34853W453
Categoria	PARTICULAR	Marca	GM
Modelo	CORSA WIND	Ano Fab.	1996
Ano Mod.	1996	Cor	VERMELHA
Combustível	GASOLINA	UF	SC
Município	MAFRA	Potência	50
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	Mensagem	MOTOR AGREGADO: B10NZ31185885



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1.511,38	Valor Débito Licenc	540,43
Valor Débito Multa	390,46		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	D**** N*** V*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	ADMINISTRATIVA
Restrição 2	RENAJUD	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	AFW7529
Renavam	648682277	Chassi	9BGSC08W TTC696390
Município	MAFRA	UF	SC
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	GM/CORSA WIND	Ano Fab	1996
Ano Mod	1996	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	VERMELHA	Potência	50
Capacidade Passageiros	5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	D**** N*** V****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	REST. ADMINISTRATIVA
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	----------------------------------------------

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA
---------	--------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	Total de renajud	1
---------------------	--------	------------------	---

Registro de Renajud 2019-10-07			
Tipo bloqueio	CIRCULACAO	Data bloqueio	2019-10-07
Número protocolo	02173	Ano protocolo	2019
Número processo	03000136120178240041	Número ofício	TJSC
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CIRCULACAO	Restrição Renajud	CIRCULACAO
Código Tribunal	TJSC	Órgão Judicial	MAFRA CIVIL1
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002477

Placa: AFW7529


Data Impressão: 21/05/2025 15:15

Nr Motor: B10NZ31185885


Nr Chassi: 9BGSC08WTTTC696390




FRENTE




TRASEIRA




PLACA




CHASSI



MOTOR



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00002477

Placa: AFW7529

Data Impressão: 21/05/2025 15:15

Nr Motor: B10NZ31185885

Nr Chassi: 9BGSC08WTTTC696390

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil