



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003976



LIFAN - I



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 16/06/2025 14:17

Data Vistoria: 30/05/2025 17:42

Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Dados do proprietário:

Proprietário: **LUIS CARLOS RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **505.989.459-20**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **LIFAN - I**

Ano Fab / Modelo: **2011/2011**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Condições Veículo: **CONSERVADO**

Placa: **AUO4468**

UF/Cidade Placa: **PR/MARINGA-PR**

Condições Placa: **PLACA OK**

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Motor BIN:
LF479Q3110200618

Condições Motor: **Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)**

Nr Chassi:
9UK1C2A1XB0002899

Nr Chassi BIN:
9UK1C2A1XB0002899

Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 2.200 (dois mil e duzentos reais)

BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003976

Placa: AUO4468

Data Impressão: 16/06/2025 14:17

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: 9UK1C2A1XB0002899

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AUO4468	Renavam	00364434244
Chassi	9UK1C2A1XB0002899	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	LF479Q3110200618	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	LIFAN
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2011
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	88
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1342	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	125
CMT	125		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 621,98	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 94,61	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	621,98	Valor Débito Licenc	94,61

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: FINANC	Restrição 3	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA
ALFA SA CFI		RESTRICAO JUDICIAL	
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: FINANC ALFA SA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
CFI			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AUO4468	Renavam	00364434244
Chassi	9UK1C2A1XB0002899	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	LF479Q3110200618	Município	MARINGA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/LIFAN/320 LF7132
Ano Fab	2011	Ano Mod	2011
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	9UK1C2A1XB00028	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1342
Cor	PRETA	Potência	88
Capacidade Passageiros	5	CMT	125
CPF/CNPJ Faturado	10.821.996/0001-50	UF Faturamento	PR

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003976	Placa: AUO4468
Nr Motor: INACESSIVEL	Nr Chassi: 9UK1C2A1XB0002899

Data Impressão: 16/06/2025 14:17



FRENTE




TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00003976

Placa: AUO4468

Data Impressão: 16/06/2025 14:17

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: 9UK1C2A1XB0002899

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil
