



24150000314041

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>		CONCERTO <input type="checkbox"/>	
				DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
				TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT	
LOCAL DE INSPEÇÃO: SEAPI				DATA: 19/11/2024	
PROA Nº: 24/1500-0031404-1				ASSUNTO: DESATIVACÃO	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
PLACA: ITM2746			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular
PREFIXO: 19483			1- MOTOR		X
TIPO/MARCA: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4			2- AGREGADOS MOTOR		X
MODELO: PALIO			3- CAIXA/CÂMBIO		X
COR: BRANCO			4- AGREGADOS CAIXA		X
CHASSI: 9BD373121D5012548			5- SISTEMA DIREÇÃO		X
ANO DE FAB./MODELO: 2012/2013			6- SISTEMA DE FREIOS		X
RENAVAM: 00483779091			7- SISTEMA ELÉTRICO		X
POTÊNCIA: 86 CV			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X
QUILOMETRAGEM: -			9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>			10- SIST. ARREFECIMENTO		X
Nº DO MOTOR: 310A20111069508			11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			12- SISTEMA SUSPENSÃO		X
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO			13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			14- CARROCERIA		X
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS		X
			17- FORRAÇÕES		X
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)? Leilão			18- DIFERENCIAL		X
			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 32.858,00	
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$	
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso.					
CONCLUSÃO:					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>			Responsável Técnico 1:		Responsável 2:
			Sérgio Luiz Vargas Pereira		Matheus Antonio Rospide de Oliveira
			Matrícula: 5023360		Matrícula: 4713893
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			Data da publicação da CAVE no DOE		Responsável 3:
			5/25/2023		Jorge dos Santos Bagesteiro
			pág. 91		Matrícula: 3949788





24150000314041

Nome do documento: Laudo Avaliacao Veicular OF PALIO_retificado.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Jorge dos Santos Bagesteiro	SEAPI / DT / 3949788	19/11/2024 11:22:03
Sergio Luiz Vargas Pereira	SEAPI / DT / 5023360	04/12/2024 16:12:52
Matheus Antonio Rospide de Oliveira	SEAPI / DT / 4713893	05/12/2024 14:47:07

