



24150000312251

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT		
LOCAL DE INSPEÇÃO: SEAPI				DATA: 18/10/2024		
PROA Nº: 24/1500-0031225-1				ASSUNTO: DESATIVAÇÃO		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: IPO4347		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 17455		1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: FIAT/UNO MILLE ECONOMY		2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: UNO		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCO		4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9BD15822A96249414		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2009/2009		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 00126922373		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA: 66 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM: -		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: 146E10118677139		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		1
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão		18- DIFERENCIAL		X		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 20.183,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso .						
CONCLUSÃO:						
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: <b>Leonardo Araújo dos Santos</b> Matrícula: 4570278		Responsável 2: <b>Wagner Coradini de Oliveira</b> Matrícula: 4604296		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE <b>5/25/2023</b> pág. 91		Responsável 3: <b>Jorge dos Santos Bagesteiro</b> Matrícula: 3949788		





24150000312251

**Nome do documento:** Laudo Avaliacao Veicular OF UNO.pdf

**Documento assinado por**

Leonardo Araujo dos Santos  
Wagner Coradini de Oliveira  
Jorge dos Santos Bagesteiro

**Órgão/Grupo/Matrícula**

SEAPI / DT / 4570278  
SEAPI / DP / 425339601  
SEAPI / DT / 3949788

**Data**

30/10/2024 13:51:44  
30/10/2024 15:21:20  
30/10/2024 15:57:29

