

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO		AVALIAÇÃO		CONCERTO		DESATIVACÃO	X	TRANSFERÊNCIA	
----------	--	-----------	--	----------	--	-------------	---	---------------	--

ÓRGÃO: SEAPI

UNIDADE: DT

LOCAL DE INSPECÇÃO: SEAPI

DATA: 11/11/2024

PROA N°: 24/1500-0034611-3

ASSUNTO: DESATIVACÃO

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: ITM4179				ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 19486				1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4				2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: PALIO				3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCO				4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9BD373121D5012542				5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2012/2013				6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 00484072188				7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA: 86 CV				8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM: -				9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>				10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: 310A20111068951				11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>				12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO				13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>				14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>				15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?				16- BANCOS		X		
				17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)? Leilão				18- DIFERENCIAL		X		
				19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 33.004,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$

OBSERVAÇÕES GERAIS	
--------------------	--

Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso

CONCLUSÃO:

Nos termos da legislação vigente
declaramos que o veículo deverá ser:

Consertado ☐ Desativado ☒

Classificado como:

<input type="checkbox"/>	Adequado Uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperável
<input type="checkbox"/>	Material Ferroso	<input type="checkbox"/>	Irrecuperável

Responsável Técnico 1:
Leonardo Araújo dos Santos
Matrícula: 4570278

Data da publicação da CAVE no DOE
5/25/2023
pág. 91

Responsável 2:
Matheus Antonio Rospide de Oliveira
Matrícula: 4713893

Responsável 3:
Jorge dos Santos Bagesteiro
Matrícula: 3949788