



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Rua Noel Rosa NRº: 539  
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005006



SUZUKI AN125 - JTA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 04/02/2026 13:55

Data Vistoria: 04/02/2026 13:41

### Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

### Dados do proprietário:

Proprietário: **RAISSA FRANCISCO DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **325.273.618-70**

### Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **SUZUKI AN125 - JTA**

Ano Fab / Modelo: **2007/2008**

Tipo Veículo: **Motocicleta**

Condições Veículo: **CONSERVADO**

Placa: **APL5284**

UF/Cidade Placa: **PR/MARINGA-PR**

Nr Motor: **F472BR135714**

Nr Motor BIN: **F472BR135714**

Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Chassi: **9CDCF47AJ8M035714**

Nr Chassi BIN: **9CDCF47AJ8M035714**

Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

### Observação:

**Finalidade: Venda forçada em leilão**

**Valor da Avaliação: R\$ 500,00 (quinhentos reais)**

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005006

Placa: APL5284

Data Impressão: 04/02/2026 13:55

Nr Motor: F472BR135714

Nr Chassi: 9CDCF47AJ8M035714

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	APL5284	Renavam	00943568684
Chassi	9CDCF47AJ8M035714	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F472BR135714	Categoria	PARTICULAR
Marca	JTA	Modelo	SUZUKI AN125
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 0,01	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 0,01	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 0,01
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Licenc	0,01
Valor Débito Multa	0,01		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Página 2

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	R**** F***** D* N*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

### Restrições:

<b>Situação do veículo</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição Financeira</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Furto</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição RENAJUD</b>	NADA CONSTA

### BIN FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	BIN FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Placa</b>	APL5284	<b>Renavam</b>	00943568684
<b>Chassi</b>	9CDCF47AJ8M035714	<b>Remarcação Chassi</b>	NORMAL
<b>Nr Motor</b>	F472BR135714	<b>Município</b>	MARINGA
<b>UF</b>	PR	<b>Tipo</b>	MOTONETA
<b>Categoria</b>	PASSAGEIRO	<b>Marca Modelo</b>	JTA/JTA/SUZUKI AN125
<b>Ano Fab</b>	2007	<b>Ano Mod</b>	2008
<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL	<b>Montagem</b>	COMPLETA
<b>Nr Carroceria</b>	INEXISTENTE	<b>Combustível</b>	GASOLINA
<b>Cilindradas</b>	124	<b>Cor</b>	PRATA
<b>Capacidade Passageiros</b>	2	<b>CPF/CNPJ Faturado</b>	07569347000107
<b>UF Faturamento</b>	PR	<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	3*****

### BIN FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	COMUNICACAO DE VENDA
<b>Restrição 2</b>	ALIENACAO FIDUCIARIA COMUNICACAO DE VENDA	<b>Restrição 3</b>	COMUNICADO DE VENDA: SIM
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição RFB</b>	NADA CONSTA

### RENAJUD (CORTESIA):

<b>RENAJUD</b>	NADA CONSTA
----------------	-------------

### Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



### FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00005006

Placa: APL5284

Data Impressão: 04/02/2026 13:55

Nr Motor: F472BR135714

Nr Chassi: 9CDCF47AJ8M035714



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI

MOTOR

ID Vistoria: 00005006

Placa: APL5284

Data Impressão: 04/02/2026 13:55

Nr Motor: F472BR135714

Nr Chassi: 9CDCF47AJ8M035714

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

