



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005673



CELTA 3 PORTAS - CHEVROLET



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 26/08/2026 12:24

Data Vistoria: 26/08/2026 12:22

Cliente:

Nome: Pátio Sul Brasil Maringá

CPF/CNPJ: 42.923.308/0001-59

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: CELTA 3 PORTAS - CHEVROLET	Ano Fab / Modelo: 2004/2004
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA
Placa: ALU4638	UF/Cidade Placa: PR/MARINGA-PR
Nr Motor: INACESSIVEL Nr Motor BIN: 7V0026224	Condições Motor: Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)
Nr Chassi: INACESSIVEL Nr Chassi BIN: 9BGRD08X04G193555	Condições Chassi: Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 000414957
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina
Cor: Prata	Cor BIN: Prata
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)**

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005673

Placa: ALU4638

Data Impressão: 26/08/2026 12:24

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: INACESSIVEL

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	ALU4638	Renavam	00828904669
Chassi	9BGRD08X04G193555	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	7V0026224	Nr Caixa Câmbio	000414957
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CELTA 3 PORTAS	Ano Fab.	2004
Ano Mod.	2004	Cor	PRATA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	MARINGA-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	70	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	CMT	190
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 7V0026224		

Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:			
Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	2.169,16	Valor Débito Municipais	6.047,34
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	6047,34
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

 Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M***** R***** D* J****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

 Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

 BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ALU4638	Renavam	00828904669
Chassi	9BGRD08X04G193555	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	7V0026224	Caixa Câmbio	000414957
Município	MARINGA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	GM/CELTA 3 PORTAS	Ano Fab	2004
Ano Mod	2004	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	PRATA	Potência	70
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.9
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00005673

Placa: ALU4638

Data Impressão: 26/08/2026 12:24

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: INACESSIVEL



FRENTE




PLACA



TRASEIRA



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00005673

Placa: ALU4638

Data Impressão: 26/08/2026 12:24

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: INACESSIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil
