

DADOS DO PEDIDO

Solicitante Santander	N° da Proposta 0010543827	Data Solicitação 27/05/2026
Empresa responsável WISCONSIN INTERNATIONAL ASSESSORIA	Avaliador responsável Celso Iazzetti	CREA 0600891382
Proponente VANESSA AGNES DE CARVALHO SONCELA	CPF/CNPJ 049.411.259-08	

DADOS DO IMÓVEL

Endereço Rua Caracas	Número 1421	Complemento APTO 101, Cond. TAY	
Bairro Santa Rosa	Município Londrina	UF PR	CEP 86050070
Tipo do imóvel Apartamento	Matrícula 141.696 APTO 141.772 VAGA	Núm. Registro de Imóveis 1º CRI DE LONDRINA/PR	

RESUMO**METODOLOGIA APLICADA****Comparativo direto de mercado****GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO****II****GRAU DE PRECISÃO****III****ÁREA PRIVATIVA****87,32m²****VALOR UNITÁRIO (R\$/m²)****R\$ 10.303,92/m²****VALOR DE MERCADO****R\$ 900.000,00****VALOR DE VENDA FORÇADA****R\$ 630.000,00**

QUESTIONÁRIO

IMÓVEL AVALIADO	
01 - Tipo do Imóvel Avaliado Apartamento	02 - Tipo de Implantação Condomínio
03 - Indício de Ocupação do Imóvel Habitado	04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos) 1
05 - Ano Construção	06 - Estado de Conservação do Imóvel Regular
07 - Padrão de Acabamento do Imóvel Normal	08 - Uso do Imóvel Residencial
09 - Fechamento das Paredes Alvenaria	10 - N° Pavimentos da Unidade 0
11 - N° de Banheiros 0	12 - N° de Dormitórios 0
13 - N° de Vagas Cobertas 1	14 - N° de Vagas Descobertas 0
15 - N° de Vagas Privativas 1	16 - Fachada Principal Pintura
17 - Esquadrias Alumínio	18 - Área Privativa (em m²) 87,32
19 - Área Comum (em m²) 59,22	20 - Área Total (em m²) 146,54
21 - Área Averbada (em m²) 146,54	22 - Área não Averbada (em m²) 0,00
23 - Face do Imóvel Leste	

24 - Cômodos				
Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
Vistoria externa	1	Vistoria externa	Vistoria externa	Vistoria externa

CONDOMÍNIO	
01 - N° Andares/Pavimentos	02 - Unidades por Andar
03 - N° Total de Unidades	04 - N° de Elevadores
05 - Valor do Condomínio	06 - Pagamento do Condomínio
07 - Descrição/Identificação dos Andares/Pavimentos	08 - Uso do Edifício Residencial
09 - Padrão de Construção Normal	10 - Estado de Conservação Regular
11 - Infraestrutura Interfone Jardins Vigilância Eletrônica	

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO	
01 - Região Residencial Multifamiliar	02 - Infraestrutura Urbana Água Energia Elétrica Esgoto Pluvial Esgoto Sanitário Gás Canalizado Pavimentação Telefone
03 - Tipo de Pavimentação Asfalto	04 - Restritivos Nenhum
05 - Serviços Públicos e Comunitários Ônibus Coleta de Lixo	06 - Localização Urbano
07 - Valor dos Imóveis da Região Estável	08 - Área Urbanizada Mais de 75%
09 - Tendência de uso do terreno Residencial	10 - Situação do Bairro Antigo
11 - Limites do Bairro	12 - Padrão construtivo predominante na Região Normal
13 - Fatores Valorizantes Nenhum	

TERRENO	
01 - Fração ideal (em %) 0,54	

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA	
01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia? Sim	02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel? Sim
03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local? Não	04 - Observações Não foi realizada vistoria interna
05 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local? Não	06 - Observações Não foi realizada vistoria interna
07 - O imóvel possui vaga de garagem? Sim	08 - Se possui vagas, elas estão documentadas? Sim
09 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras? Sim	10 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos? Sim
11 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos? Sim	12 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado? Sim
13 - O imóvel possui características uni-familiares? Sim	14 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)? Sim
15 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez? Sim	16 - O imóvel apresenta condições de habitabilidade? Sim
17 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil? Sim	18 - O Imóvel possui suspeitas de contaminação? Não

CONCLUSÃO	
01 - Tipo do Acompanhante Outros - Vistoria externa	02 - Nome Acompanhante Vistoria Vistoria externa
03 - Contato Telefônico Acompanhante Vistoria externa	04 - Observações Finais Não foi realizada a vistoria interna do imóvel. Não é possível descrever a divisão interna. O padrão construtivo, idade aparente e estado de conservação foram estabelecidos de acordo com os aspectos externos. Não foi apresentado laudo anterior

AMOSTRAS

AMOSTRA 1



Endereço

Rua Caracas, 1421 , Santa Rosa

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Apartamento	2	1	2
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)	
100,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 14.000,00	
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
1	Médio	Nova(até 5 anos)	
URL			
https://www.glebaimoveis.com/imovel/apartamento-londrina-2-quartos-100-m/AP2598-GLI?from=sale			

AMOSTRA 2




Endereço

Rua Caracas, 1421 , Santa Rosa

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Apartamento	2	2	2
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)	
104,00	R\$ 1.190.000,00	R\$ 11.442,31	
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
1	Médio	Nova(até 5 anos)	
URL			
https://www.glebaimoveis.com/imovel/apartamento-londrina-2-quartos-104-m/AP3001-GLI?from=sale			

AMOSTRA 3




Endereço

Rua Caracas, 1421 , Santa Rosa

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Apartamento	2	2	2
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)	
98,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 11.224,49	
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
1	Médio	Nova(até 5 anos)	
URL			
https://www.glebaimoveis.com/imovel/apartamento-londrina-2-quartos-98-m/AP3455-GLI?from=sale			

AMOSTRA 4




Endereço

Rua Caracas, 1421 , Santa Rosa

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Apartamento	2	2	2
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)	
100,00	R\$ 980.000,00	R\$ 9.800,00	
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
1	Médio	Nova(até 5 anos)	
URL			
https://www.glebaimoveis.com/imovel/apartamento-londrina-2-quartos-100-m/AP3607-GLI?from=sale			

AMOSTRA 5



Endereço

Rua Caracas, 1421 , Santa Rosa

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Apartamento	3	2	1
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)	
87,00	R\$ 897.000,00	R\$ 10.310,34	
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
1	Médio	Nova(até 5 anos)	
URL			
https://www.chavesnamao.com.br/imovel/apartamento-a-venda-3-quartos-com-garagem-pr-londrina-gleba-palhano-20m2-RS897000/id-41317971/			

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia Comparativo direto de mercado	Grau de precisão III	Grau de fundamentação II
--	-------------------------	-----------------------------

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS														
	Área (m²)	Valor unit. (R\$/m²)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor homog. (R\$/m²)
1	100,00	R\$ 14.000,00	0,90	0,97	1,00	1,00	1,04	-	-	-	-	1,010	S	R\$ 12.726,00
2	104,00	R\$ 11.442,31	0,90	0,97	1,00	1,00	1,05	-	-	-	-	1,020	S	R\$ 10.504,04
3	98,00	R\$ 11.224,49	0,90	0,97	1,00	1,00	1,03	-	-	-	-	1,000	S	R\$ 10.102,04
4	100,00	R\$ 9.800,00	0,90	0,97	1,00	1,00	1,04	-	-	-	-	1,010	S	R\$ 8.908,20
5	87,00	R\$ 10.310,34	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	1,000	S	R\$ 9.279,31
R\$ 11.355,43														R\$ 10.303,92

F1 (Oferta), F2 (Vaga), F3 (Padrão de Acabamento), F4 (Estado de Conservação), F5 (Área)

HOMOGENEIZAÇÃO			
N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 10.303,92	R\$ 7.212,74	R\$ 13.395,09

SANEAMENTO			
N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 10.303,92	R\$ 9.280,70	R\$ 11.327,14
Desvio padrão	Coef. Variação	T de Student	Intervalo Confiabilidade
1495.4216	14.5131	1.53	0.1986

DETALHAMENTO DOS VALORES		
Área averbada (m²) 87,32	Valor unitário (R\$/m²) R\$ 10.303,92	Valor parcial (R\$) R\$ 899.738,08

MATRÍCULAS				
Matrícula	Tipo	Valor	Fator de Liquidez	Valor de Liquidez
141772	Vaga	R\$ 70.000,00	0,7000	R\$ 49.000,00
141696	Apartamento	R\$ 829.738,08	0,7000	R\$ 580.816,66

QUADRO DE RESUMO	
Valor de avaliação	R\$ 899.738,08
Fator de liquidez	0,7000
Valor de venda forçada	R\$ 630.000,00

AVALIAÇÃO FINAL	
Valor de avaliação para efeito de garantia	R\$ 900.000,00

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Sexta-feira, 5 de Junho de 2026



Celso Iazzetti
0600891382

■ Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.

■ LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.

■ A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.



fachada



fachada



fachada



vista da rua



vista da rua



vista da rua