LAUDO DE AVALIAÇÃO | #TAS9615
RENEGOCIAÇÃO CI

DADOS DO PEDIDO

Solicitante	N° da Proposta	Data Solicitação
Santander	**0010454298**	**25/06/2026**
Empresa responsável	Avaliador responsável	CREA
MK AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - EPP	**Marcos Fortunato Taveira**	**5.068.999.408**
Proponente		CPF/CNPJ
RENATA APARECIDA BORGES NEIMERCK		**059.921.526-79**

DADOS DO IMÓVEL

Endereço	Número	Complemento	
Rua Messias Teixeira de Souza	**334**	**Quadra 41, Lote 6**	
Bairro	Municipio	UF	CEP
Brasil Novo	**Coromandel**	**MG**	**38552134**
Tipo do imóvel	Matrícula	Núm. Registro de Imóveis	
Casa	**35.624**	**1**	

RESUMO



METODOLOGIA APLICADA
Método Evolutivo
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO
II
GRAU DE PRECISÃO
I

TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA
360,00m²	**168,16m²**
R$ 289,71/m²	**R$ 2.226,50/m²**
R$ 104.294,31	**R$ 374.407,57**

VALOR DE MERCADO
R$ 479.000,00
VALOR DE VENDA FORÇADA
R$ 335.000,00

QUESTIONÁRIO

IMÓVEL AVALIADO

01 - Tipo do Imóvel Avaliado
Casa

02 - Tipo de Implantação
Isolado

03 - Indício de Ocupação do Imóvel
Habitado

04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos)
17

05 - Ano Construção

06 - Estado de Conservação do Imóvel
Regular

07 - Padrão de Acabamento do Imóvel
Baixo

08 - Uso do Imóvel
Residencial

09 - Fechamento das Paredes
Alvenaria

10 - N° Pavimentos da Unidade
1

11 - N° de Banheiros
5

12 - N° de Dormitórios
2

13 - N° de Vagas Cobertas
1

14 - N° de Vagas Descobertas
0

15 - N° de Vagas Privativas
1

16 - Fachada Principal
Pintura

17 - Esquadrias
Ferro

18 - Área Privativa (em m²)
168,16

19 - Área Comum (em m²)
0,00

20 - Área Total (em m²)
168,16

21 - Área Averbada (em m²)
168,16

22 - Área não Averbada (em m²)
0,00

23 - Face do Imóvel
Sul

24 - Cômodos

Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
-	-	-	-	-

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

01 - Região
Residencial Unifamiliar

02 - Infraestrutura Urbana
Água
Energia Elétrica
Esgoto Pluvial
Esgoto Sanitário
Iluminação Pública
Pavimentação
Telefone

03 - Tipo de Pavimentação
Asfalto

04 - Restritivos
Nenhum

05 - Serviços Públicos e Comunitários

Segurança
Lazer
Centro Comercial
Ônibus
Coleta de Lixo
Escola
Parque

06 - Localização

Urbano

07 - Valor dos Imóveis da Região

Estável

08 - Área Urbanizada

25% - 75%

09 - Tendência de uso do terreno

Residencial

10 - Situação do Bairro

Antigo

11 - Limites do Bairro

-

12 - Padrão construtivo predominante na Região

Normal-baixo

13 - Fatores Valorizantes

Nenhum

TERRENO

01 - Topografia

Plana/Semi-Plana

02 - Formato

Regular (Geométrico)

03 - Área (em m²)

360,00

04 - Testada/Frente (em metros)

12,00

05 - Fundos (em metros)

12,00

06 - Lado Direito (em metros)

30,00

07 - Lado Esquerdo (em metros)

30,00

08 - Fração ideal (em %)

100,00

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA

01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia?

Sim

02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel?

Sim

03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local?

Sim

04 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local?

Sim

05 - O imóvel possui vaga de garagem?

Sim

06 - Se possui vagas, elas estão documentadas?

Sim

07 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras?

Sim

08 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos?

Sim

09 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos?

Sim

10 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado?

Sim

11 - O imóvel possui características uni-familiares?

Sim

12 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)?

Sim

13 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez?

Sim

14 - O imóvel apresenta condições de habitalidade?

Sim

15 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil?

Sim

16 - O Imóvel possui suspeitas de contaminação?

Não

CONCLUSÃO

01 - Tipo do Acompanhante

Outros - Vistoria externa

02 - Nome Acompanhante Vistoria

-

03 - Contato Telefônico Acompanhante

-

04 - Observações Finais

Imóvel residencial, situado à Rua Messias Teixeira de Souza, nº 334, Brasil Novo, Município de Coromandel - MG. Coordenada de localização: 18°29'44.8"S 47°12'40.3"W

Dados extraídos dos documentos disponibilizados e constatações feitas "in loco", durante a vistoria.

Foi realizada apenas a vistoria externa. O padrão construtivo, idade aparente e estado de conservação foram estabelecidos de acordo com os aspectos externos da edificação. Pelo mesmo motivo, não é possível descrever a divisão interna do imóvel em questão.

Não foi possível obter a informação sobre regime de ocupação, sendo assim foi adotado como ocupado.

Avaliação feita pelo Método Evolutivo. Para a realização deste trabalho foram seguidas em sua íntegra as recomendações da NBR 14.653-1 (Avaliação de bens Parte 1: Procedimentos gerais) e NBR 14.653-2 (Avaliação de bens Parte 2: Imóveis Urbanos) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atendendo ao Grau II de Fundamentação e ao Grau III Precisão.

As benfeitorias foram avaliadas pelo método do custo de reedição, ou método sintético, com base no trabalho “Valores de Edificações de Imóveis Urbanos”. Nesse trabalho as edificações, classificadas de acordo com a sua tipologia construtiva, têm seus valores relacionados a intervalos recomendados do “Custo Unitário Básico de Edificações - R8-N” publicado mensalmente pelo SINDUSCON.

AMOSTRAS

AMOSTRA 1 — R$ 750.000,00



Endereço
Rua Odilon Jacinto da Silva, 129/- , São Domingos

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**0**	**0**	**0**

Área privativa	Valor
210,00	**R$ 750.000,00**

Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação
20	**Médio**	**Regular**

Área do terreno	Padrão terreno	Topografia
430,00	**Médio**	**Terreno Plano**

URL
https://www.instagram.com/p/DKdRDLNpzaX/

AMOSTRA 2 — R$ 80.000,00



Endereço
Rua Pedrin Pereira, 0/- , Dona Lucinha

Tipo de Imóvel	Valor
Terreno - Lote	**R$ 80.000,00**

Área do terreno	Padrão terreno	Topografia
250,00	**Médio**	**Terreno Plano**

URL
-

AMOSTRA 3 — R$ 90.000,00



Endereço
Rua Ilma Rita Rodrigues, 0/- , Jardim Vitória

Tipo de Imóvel	Valor
Terreno - Lote	**R$ 90.000,00**

Área do terreno	Padrão terreno	Topografia
250,00	**Médio**	**Terreno Plano**

URL
-

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia	Grau de precisão	Grau de fundamentação
Método Evolutivo	**I**	**II**

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO

	Idade Aparente	Estado de Conservação	Vida Útil	% da VU	Coef. Ross Heidecke	Valor Residual (%)	Depreciação
Avaliando	17	Regular|Reparos simples	70	24,29	0,081	20	0,176
1	20	Regular	70	28,57	0,025	20	0,164
2							
3							

CÁLCULO DE VALOR DA ÁREA CONSTRUÍDA

	Área (m²)	CUB (R$/m²)	Ajuste Padrão Acab.	Depreciação	CUB Ajustado (R$/m²)	Valor Final
Avaliando	168,16	R$ 2.548,33	1,06	0,176	R$ 2.226,50	R$ 374.407,57
1	210,00	R$ 2.548,33	1,39	0,164	R$ 2.961,26	R$ 621.864,89
2						
3						

CÁLCULO DE VALOR DO TERRENO

	Área (m²)	Valor Terreno	Valor Unit.	I. Fiscal	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor Unit. Final
1	430,00	R$ 128.135,11	R$ 297,99	1,00	0,90	1,05	1,00	-	-	-	-	-	-	1,050	S	R$ 281,60
2	250,00	R$ 80.000,00	R$ 320,00	1,00	0,90	0,96	1,00	-	-	-	-	-	-	0,960	S	R$ 276,48
3	250,00	R$ 90.000,00	R$ 360,00	1,00	0,90	0,96	1,00	-	-	-	-	-	-	0,960	S	R$ 311,04

F1 (Oferta), F2 (Área), F3 (Topografia)

HOMOGENEIZAÇÃO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R$/m²)	Limite superior +30% (R$/m²)
3	**R$ 289,71**	**R$ 202,79**	**R$ 376,62**

SANEAMENTO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R$/m²)	Limite superior +30% (R$/m²)
3	**R$ 289,71**	**R$ 269,35**	**R$ 310,06**

Desvio padrão	Coef. Variação	T de Student	Intervalo Confiabilidade
18.6519	**6.4382**	**1.89**	**0.1405**

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área do terreno (m²)	Valor unitário(R$/m²)	Valor parcial (R$)
360,00	**R$ 289,71**	**R$ 104.294,31**

Área construída averbada (m²)	Valor unitário (R$/m²)	Valor parcial (R$)
168,16	**R$ 2.226,50**	**R$ 374.407,57**

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação	**R$ 478.701,88**
Fator de ajuste do mercado	**1.0**
Valor de avaliação ajustado	**R$ 479.000,00**
Fator de liquidez	**0,7000**
Valor de venda forçada	**R$ 335.000,00**

AVALIAÇÃO FINAL

Valor de avaliação para efeito de garantia	**R$ 479.000,00**

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Segunda-feira, 27 de Julho de 2026



Marcos Fortunato Taveira
5.068.999.408

- Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.
- LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.
- A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.



Fachada



Fachada



Fachada



Identificação



Hidrômetro



Logradouro



Logradouro



Logradouro



Vizinho à direita



Vizinho à direita - identificação



Vizinho à esquerda



Vizinho à esquerda - identificação



Croqui